



NOTA DE PRENSA N°026-2024-GORE ICA/COER

**INUNDACIÓN POR DESBORDE EN LA RUPTURA DE DIQUE, DISTRITO DE
HUMAY, PROVINCIA DE PISCO**

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Ica informo a través del Reporte Complementario N° 024-2024-MOD. OPERACIONES – COER ICA, el día 22 de enero del 2024 se produjo la inundación de la Bocatoma y el canal de riego Montesierpe, ubicado en el distrito de Humay, provincia de Pisco, debido a la ruptura del dique que tenía la función de proteger la bocatoma, este echo provoco el desborde de este canal de riego hasta 3 tramos, dejando a los agricultores sin la posibilidad de regar sus cultivos.

El Módulo de Operaciones del Centro de Operaciones de Emergencia Regional Ica y el COEL Humay realizaron las coordinaciones con el jefe de la Unidad de Defensa Civil, con el fin de alquilar maquinarias que permitan la movilización de tierras y protección de la bocatoma y canal de riego 40 metros lineales de diques afectados por la crecida del rio Pisco.

Durante la evaluación de daños se registró 1200 metros lineales del canal de riego Montesierpe afectados por la inundación, así mismo la inundación del canal de riego provoco la erosión y colapso de 01 campos de cultivo.

No reporta daños a la vida y salud, la emergencia se registró con COD. SINPAD 187842 INUNDACIÓN POR DESBORDE EN LA RUPTURA DE DIQUES.

Entre las acciones de respuesta y rehabilitación, la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres del Distrito de Humay realizó el requerimiento de maquinarias para la atención de la emergencia. Se solicitó el apoyo a la oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de Pisco y el apoyo a la Gerencia Regional de Seguridad Defensa Nacional y Gestión de Riesgo y Desastres.

Ica, 28 de enero de 2024

Se agradece su difusión.

Módulo de Prensa COER Ica

CONTACTO: 961964736 – 965660666