

REPORTE COMPLEMENTARIO

Nº 165-2024-MOD. OPERACIONES – COER ICA



Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



REPORTE COMPLEMENTARIO 17/10/2024/COER-GOREICA HORA 11:30

**COLAPSO DE ESTRUCTURA EN LA CALLE
FERMIN TANGUIS DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE
PISCO DE LA REGION DE ICA**

I.- HECHOS:

Fecha y hora de la ocurrencia	Descripción
10/10/2024 08:00 Hrs.	Se produjo un derrumbe de una vivienda de material precario (módulo de madera) en la sexta cuadra de la calle Fermín Tangüis del distrito y provincia de Pisco de la región de Ica.

II- UBICACIÓN GEOGRAFICA:

DEPARTAMENTO	ICA
PROVINCIA	PISCO
DISTRITO	PISCO
DIRECCION	CALLE FERMIN TANGUIS 6ta CUADRA S/N
UBIGEO	110501

Elaborado por: Modulo de Operaciones


Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



III.- MAPA SITUACIONAL:



FUENTE: Municipalidad Provincial de Pisco

IV. EVALUACIÓN DE DAÑOS:

Actualizado al 17 de octubre del 2024, a las 11:20 horas.

DISTRITO Y PROVINCIA DE PISCO	VIDA Y SALUD (FAMILIAS)	VIDA Y SALUD (PERSONAS)
	DAMNIFICADAS	DAMNIFICADAS
CALLE FERMIN TANGUIS	01	04
TOTAL	01	04

FUENTE: STDC PISCO

UBICACIÓN	VIVIENDA		
	VIVIENDA DESTRUIDA	VIVIENDA INHABITABLE	VIVIENDA AFECTADA
DPTO. ICA			
PROV. PISCO			
DIST. PISCO	1		

FUENTE: STDC Municipalidad PISCO

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



4.1. INFORMACION CONTEXTUAL:

- Módulo de Operaciones del Centro de Operaciones de Emergencia Regional Ica – COER ICA se comunicó con el señor Alberto Navarro personal de apoyo de la oficina de Defensa Civil y Gestión de Riesgo y Desastre de la Municipalidad Provincial de Pisco quien refiere que culminaron con la evaluación de daños y análisis de necesidades y brindaron la atención con bienes de ayuda humanitaria a la familia damnificada compuesta por 04 integrantes.
- No se ha registrado daños a la vida y salud

V.- ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN:

5.1 Acciones programadas y/o ejecutadas

Actualizado al 17/10/2024 horas 11:30.

Entidad Ejecutora	Fecha		Acciones	Fuente
	Inicio	Fin		
MD PISCO	10/10/2024	10/10/2024	✓ EDAN - Perú	10/10/2024 MP PISCO R.P: 165-2024- MOD. OPERACIONES COER ICA
	10/10/2024	10/10/2024	✓ LIMPIEZA DE ESCOMBROS CON RETROEXCAVADORA	10/10/2024 MP PISCO R.P: 165- 2024-MOD. OPERACIONES COER ICA
	10/10/2024	10/10/2024	✓ ENTREGA DE BAH	10/10/2024 MP PISCO

- Se realizó el registro de la emergencia en el SINPAD con el código N° 211095 COLAPSO DE ESTRUCTURA POR ACTIVIDAD HUMANA.
- La Municipalidad Provincial de Pisco brindo el apoyo con maquinarias: volquete, una retroexcavadora y personal para mano de obra; a fin de brindar apoyo en el recojo y limpieza de los escombros, el cual se realizó el día 10 de octubre del presente.
- La Municipalidad Provincial de Pisco a través de su oficina de defensa civil realizó la instalación de una carpita y entregó bienes de ayuda humanitaria como: camas, colchones, frazadas, balde, platos, vasos.
- Habiéndose otorgado la atención a la emergencia suscitada, el módulo de operaciones del COER ICA, solicita al Centro de Operación de Emergencia Nacional **el cierre de la emergencia** en la bitácora de seguimiento de emergencias.

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.
CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL


Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



FUENTE INFORMACION:

- secretario técnico de la Oficina de Defensa Civil y Gestión de Riesgo y Desastre de la Municipalidad Provincial de Pisco Ing. **JOSE ALEJANDRO GUTIERREZ FERREYRA**, **TELFONO: 985561856**
- Personal de apoyo de la Oficina de Defensa Civil y Gestión de Riesgo y Desastre de la Municipalidad Provincial de Pisco
Sr: Alberto Navarro Teléfono: 959701943

ICA, 17 de octubre del 2024



ELABORADO POR: Sara Guerrero Loza.

ANEXOS:

1. Recursos de respuesta y rehabilitación
2. Bienes de ayuda humanitaria
3. Vistas fotográficas

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



ANEXOS:

RECURSOS DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN

1. MAQUINARIA PESADA

LOCAL

Actualizado al 17 de octubre del 2024, a las 11:30 horas.

ASIGNADO	MAQUINARIA (PROPIA/ALQUILADA)	PLACA	CANTIDAD	DESTINO	USO
MD. PISCO	Retroexcavadora (P)		1	MP PISCO	Limpieza y rehabilitación de la zona.
	Volquete (P)		1	MP PISCO	Limpieza y rehabilitación de la zona
	TOTAL		2		

Fuente: MP PISCO

2. BIENES DE AYUDA HUMANITARIA

Actualizado al 17 de octubre del 2024, a las 11:30 horas

ENTREGADO POR	RECEPCIONADO POR	TECHO					MENAJE	MENAJE			ABRIGO		
		CARPA	BALDE	BIDON	PLATOS TENDIDOS	PLATOS HONDOS					CUCHARAS	VASOS	TAZAS
		UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD					UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD
M.P. PISCO	LUZMILA RUIZ HURTADO	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	TOTAL - UNIDAD	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Fuente: MP PISCO

3.- VISTAS FOTOGRÁFICAS

LIMPIEZA DE ESCOMBROS



Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



OFICINA DE DEFENSA CIVIL PREPARA BIENES DE AYUDA HUMANITARIA PARA ATENCION A DAMNIFICADOS



ACTA DE ENTREGA BIENES DE AYUDA HUMANITARIA

SOLICITADO		VALORES			
CÓDIGO	CANTIDAD	ARTÍCULOS	ESPECIFICACIONES	CANTIDAD DESPACHADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	1	Carpa	Carpas	1	UNIDAD
1	1	Bidón	Bidón	1	UNIDAD
1	1	Balde	Balde	1	UNIDAD
4	4	cuchillos	cuchillos	4	UNIDAD
4	4	Platos hondos	Platos hondos	4	UNIDAD
4	4	Platos Tendidos	Platos Tendidos	4	UNIDAD
4	4	Tazas	Tazas	4	UNIDAD
4	4	Vasos	Vasos	4	UNIDAD
4	4	cuchillos	cuchillos	4	UNIDAD
4	4	colchonetas	colchonetas	4	UNIDAD
4	4	Fracadas	Fracadas	4	UNIDAD

REFERENCIA Se realizo un colapso de estructura en el domicilio de la Sra. Luzmila Ruiz Hurtado, ubicado en la calle Fermín Tanguis #6, cuadra 10, espalda del Estadio Familiar, compuesta por 4 personas.
= Mano Titular: Luzmila Ruiz Hurtado; Edad: 79; DNI: 50031788.
= Hijo: Alfonso Gutierrez Ruiz; Edad: 40.
= Hijo: Alfonso Gutierrez Ruiz; Edad: 38.
= Hijo: Raúl Gutierrez Ruiz; Edad: 21, 1986.
= Hija: Erika Gutierrez Ruiz; Edad: 35.
Personas con enfermedad Mental.

NOTA: Cualquier enmendadura invalidará este documento.

SOLICITANTE *Luzmila Ruiz Hurtado*

JEFE DE DEFENSA CIVIL *Roberto Cisneros Rojas*
Av. Sec. Adm. MFP.

FECHA y HORA *10.06.2024: 15:00 H*

Formulario utilizado hasta el régimen *Nº _____ Inclusive*

RECIBI CONFORME *RECIBI CONFORME*
DNI: 50031788

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.
CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08