

# REPORTE COMPLEMENTARIO

## Nº 182-2024-MOD. OPERACIONES – COER ICA



GOBIERNO REGIONAL  
DE ICA



*Elaborado por: Modulo de Operaciones*

*Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.*

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



## **REPORTE COMPLEMENTARIO 25/10/2024/COER-GOREICA HORA 15:00**

### **COLAPSO DE ESTRUCTURA POR ACTIVIDAD HUMANA (COLAPSO DE TECHO DE UNA VIVIENDA EN EL DISTRITO DE PARCONA PROVINCIA DE ICA, REGION DE ICA.**

#### **I.- HECHOS:**

<b>Fecha y hora dela ocurrencia</b>	<b>Descripción</b>
<b>23/11/2024 11:00 Hrs.</b>	Siendo el día sábado 23 de noviembre de 2024 a horas 11.00 horas. se suscitó un colapso de estructura de un techo de una vivienda en Prolongación Juan Pablo Fernandini N° 124 - distrito de Parcona Provincia y Departamento de Ica.

#### **II- UBICACIÓN GEOGRAFICA:**

<b>DEPARTAMENTO</b>	ICA
<b>PROVINCIA</b>	ICA
<b>DISTRITO</b>	ICA
<b>DIRECCION</b>	PARCONA
<b>UBIGEO</b>	110106

*Elaborado por: Modulo de Operaciones*


*Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.*

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



### III.- MAPA SITUACIONAL:



FUENTE: COER ICA

### IV. EVALUACIÓN DE DAÑOS:

#### 4.1. EVALUACION DE DAÑOS:

Actualizado al 25 de noviembre del 2024, a las 15:00 horas.

UBICACIÓN	VIDA Y SALUD (PERSONA)				
	DAMNIFICADA	AFECTADA	FALLECIDA	HERIDA	DESAPARECIDA
DPTO. ICA					
PROV. ICA					
DIST. PARCONA	02	04			

UBICACIÓN	VIVIENDA		
	VIVIENDA DESTRUIDA	VIVIENDA INHABITABLE	VIVIENDA AFECTADA
DPTO. ICA			
PROV. ICA			
DIST. PARCONA Prolongación Juan Pablo Fernandini N° 124	01		01

**Nota:** Información por parte de la Municipalidad Distrital de Parcona.

**Elaborado por:** Modulo de Operaciones

**Distribución:** Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



#### **4.1. EVALUACION CONTEXTUAL:**

- El Módulo de Operaciones del Centro de Operaciones de Emergencia Regional Ica – COER ICA realizó las coordinaciones con el Sr SUBGERENTE DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL – PARCONA, MAYOR PNP (R) MIGUEL ANGEL RIVERA CHIRINOS. donde manifiesta que habiendo tomado conocimiento de lo ocurrido se dirigieron al lugar de los hechos para la verificación in situ, reportando de manera preliminar:
- El día sábado 23 de noviembre de 2024 a horas 11.00 horas. se suscitó un colapso de estructura de un techo de una vivienda en Prolongación Juan Pablo Fernandini N° 124 - distrito de Parcona Provincia y Departamento de Ica. se trata de una vivienda Afectada y 04 personas afectadas.
- Se encuentra registrado en el Sinpad 214499 COLAPSO DE ESTRUCTURA POR ACTIVIDAD HUMANA.

#### **V.- ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN:**

- La Municipalidad Distrital de Parcona, al tomar conocimiento del incendio realizo la evaluación de daños y análisis de necesidades - EDAN de la familia afectada Sra. BENDEZU OTAÑO MARIA NELIDA (51 años) D.N.I. 21536465.
- A consecuencia del colapso del techo, resultó herida en la zona abdominal y lumbar, una persona de sexo femenino adulto mayor identificada como Herrera Otaño Rosa 85 años DNI 22274525, fue traslada al hospital Regional de Ica, por la ambulancia del Centro de Salud de Parcona, la cual se encuentra en evaluación.
- Se seguirá monitoreando el estado de persona herida.
- Se coordinó con el área de medio ambiente de la Municipalidad para la limpieza y recojo de escombros.
- Realizara la entrega de bienes de ayuda humanitaria con bienes adquiridos por la Municipalidad Distrital de Parcona bajo el programa presupuestal 068.
- Se Continúa con el Monitoreo constante de la emergencia.

#### **FUENTE INFORMACION:**

**SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL - MAYOR PNP (R) MIGUEL ANGEL RIVERA CHIRINOS - TELEFONO 973343298**

**ICA, 25 de noviembre del 2024.**

  
ALEX R. CHINCHAY CACERES  
MODULO DE OPERADOR 1

  
CRNL PNP RICARDO E. GUILLEN BALBIN  
COORDINADOR COER ICA

  
CPC. CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ  
MODULO DE EVALUADOR 1


REF. REPORTE PRELIMINAR S/N SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DE LA MUNICIPALIDAD DISITRITAL DE PARCONA

**Elaborado por:** Modulo de Operaciones

**Distribución:** Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



**VI.- ANEXOS:**

**VISTAS FOTOGRAFICOS**



---

**Elaborado por:** Modulo de Operaciones

**Distribución:** Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08