

REPORTE PRELIMINAR

Nº 165-2024-MOD. OPERACIONES – COER ICA



Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08



REPORTE PRELIMINAR 10/10/2024/COER-GOREICA HORA 16:40

**COLAPSO DE ESTRUCTURA EN EL
DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE
PISCO DE LA REGION DE ICA**

I.- HECHOS:

Fecha y hora de la ocurrencia	Descripción
10/10/2024 08:00 Hrs.	Derrumbe de una vivienda de material precario (módulo de madera) en la sexta cuadra de la calle Fermín Tangüis del distrito de Pisco, provincia de Pisco de la región de Ica.

II- UBICACIÓN GEOGRAFICA:

DEPARTAMENTO	ICA
PROVINCIA	PISCO
DISTRITO	PISCO
DIRECCION	CALLE FERMIN TANGUIS 6ta CUADRA S/N
UBIGEO	1105



4.1. INFORMACION CONTEXTUAL:

- Módulo de Operaciones del Centro de Operaciones de Emergencia Regional Ica – COER ICA se comunicó con el señor Alberto Navarro personal de apoyo de la oficina de Defensa Civil y Gestión de Riesgo y Desastre de la Municipalidad Provincial de Pisco quien refiere que habiendo tomado conocimiento de los hechos se apersono con personal del área a lugar de la emergencia
- Al llegar a lugar, observó que la vivienda precaria había cedido por el peso de los materiales de reciclaje que la familia había ido acumulando en el techo de su vivienda de material de madera, quedando completamente destruida.
- No se ha registrado daños a la vida y salud
- La emergencia en mención ha sido registrada en el Sinpad con el código N° 211095 COLAPSO DE ESTRUCTURA POR ACTIVIDAD HUMANA

V.- ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN:

- El señor Alberto Navarro, informa que el alcalde dispuso que se apoye con maquinarias, 02 volquetes, una retroexcavadora y personal de la Municipalidad para apoyar en el recojo y eliminación de los escombros, el cual se ha realizado durante la mañana.
- Terminando el trabajo de limpieza del área de la vivienda colapsada, se instaló una carpa, camas, colchones, frazadas, balde, platos, vasos, cubiertos y entre otros para que pernocte la familia damnificada.
- Se ha realizado la Evaluación de Daños Y Necesidades EDAN, determinando que la familia está compuesta por una señora como jefe de familia y sus tres hijos.
- El Módulo de Operación del Coer continuara con el monitoreo y atención de la presente emergencia.

FUENTE INFORMACION:

- secretario técnico de la Oficina de Defensa Civil y Gestión de Riesgo y Desastre de la Municipalidad Provincial de Pisco Ing. **JOSE ALEJANDRO GUTIERREZ FERREYRA, TELFONO: 985561856**
- Personal de apoyo de la Oficina de Defensa Civil y Gestión de Riesgo y Desastre de la Municipalidad Provincial de Pisco
Sr: Alberto Navarro Teléfono: 959701943

ICA, 10 de octubre del 2024

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08




MANUEL E. GARCÍA ECHEVARRÍA
 MODULO DE OPERACIONES III


CEN PPM RICARDO E. GUILLEN BALBOA
 COORDINADOR COERICA


CPC CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ
 MODULO DE EVALUADOR I

ANEXOS:

1.- VISTAS FOTOGRÁFICAS



Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL


Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



18L 369313 8483638

Pisco

110501-18 (I)



Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08