

# REPORTE PRELIMINAR

## Nº 181-2024-MOD. OPERACIONES – COER ICA



BICENTENARIO  
PERÚ 2021



GORE - ICA  
GOBIERNO REGIONAL  
DE ICA



*Elaborado por:* Modulo de Operaciones

*Distribución:* Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08



## **REPORTE PRELIMINAR 20/11/2024/COER-GOREICA HORA 20:28**

### **INUNDACION POR DESBORDE DE CANALES EN EL SECTOR ROSITA SALGUERO DEL DISTRITO DE SAN ANDRES, PROVINCIA DE PISCO REGION ICA**

#### **I.- HECHOS:**

<b>Fecha y hora de la ocurrencia</b>	<b>Descripción</b>
<b>20/11/2024 10:40 Hrs.</b>	Al promediar las 10:40 am del día miércoles 20 de noviembre del presente año se suscitó un desborde de canal de regadío en el sector Rosita Salguero del distrito de San Andrés Provincia de Pisco Región Ica.

#### **.- UBICACIÓN GEOGRAFICA:**

<b>DEPARTAMENTO</b>	ICA
<b>PROVINCIA</b>	PISCO
<b>DISTRITO</b>	SAN ANDRES
<b>DIRECCION</b>	Rosita Salguero
<b>UBIGEO</b>	110506

*Elaborado por: Modulo de Operaciones*

*Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.*

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



### **III.- MAPA SITUACIONAL:**



FUENTE: Municipalidad Distrital de San Andres.

### **IV.EVALUACIÓN RAPIDA DE DAÑOS:**

#### **4.1. EVALUACION RAPIDA:**

Actualizado al 20 de noviembre del 2024, a las 20:28 horas.

DAÑOS				
Población referencial	Familia (Nº)	Persona (Nº)	Servicios públicos básicos indispensables interrumpidos	SI/NO
Afectadas	0	0	Agua	NO
Damnificadas	0	0	Desagüe	NO
Vida y Salud	SI/NO	Cantidad	Energía Eléctrica	NO
Lesionados (Heridos)	NO		Telefonía	NO
Personas atrapadas	NO		Internet	NO
Personas aisladas	NO		Gas	NO
Desaparecidos	NO		Medios de vida	SI/NO
Fallecidos	NO		Agricultura	NO
Infraestructura	SI/NO	Cantidad	Ganadería	NO
Viviendas (unidad)	NO		Comercio	NO
Vías (carreteras/caminos) (km)	SI	700 mts	Turismo	NO
Puentes (unidad)	NO		Pesca	NO
Establecimientos de Salud (unidad)	NO		Otros _____	
Instituciones Educativas (unidad)	NO		Otros _____	

**Nota:** Información remitida por la Municipalidad distrital de San Andrés

**Elaborado por:** Modulo de Operaciones

**Distribución:** Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



#### **4.1. INFORMACION CONTEXTUAL:**

- El Módulo de Operaciones del Centro de Operaciones de Emergencia Regional Ica COER ICA realizó las coordinaciones con el Sr. Pedro Rivadeneyra, secretario técnico del COEL San Andrés, el mismo que manifiesta que, habiendo tomado conocimiento de lo ocurrido se dirigieron al lugar de los hechos para la verificación in situ y la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades.
- En horas de la mañana al promediar las 10:40am del día miércoles 20 de noviembre del presente año se suscitó un desborde de canal de regadío en el sector Rosita Salguero.
- El aniego de las aguas afecto el tránsito vehicular y peatonal a los pobladores a los CCPP La Yesera, Juan Vergara Matta, discurriendo las aguas por la avenida principal Los Laureles, en el distrito de San Andrés Pisco en la doble vía en un tramo de 700 MTS.
- No se reportaron daños a la vida.

#### **V.- ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN:**

- Se realizaron las coordinaciones con la Gerencia del Servicio al Ciudadano y se dispuso el apoyo con el personal (08 trabajadores) y el apoyo con maquinaria pesada como cargador frontal para realizar la protección del canal en el sector de Rosita Salguero en un tramo aproximadamente 60 mts lineales para evitar que las aguas ingresen a las viviendas.
- Se realizaron las coordinaciones con la Junta de usuarios de Pisco a fin de que procedan al cierre de las compuertas que administran.
- Se realizó la evaluación de los daños y se determinó que no hubo familias afectadas,
- Afecto el tránsito vehicular y peatonal en un tramo de 700 mts el mismo fue controlado.
- Se logró reestablecer el servicio del tránsito al promediar la 13:35 horas
- se coordinó con la Junta de Usuarios hidráulico Menor de Pisco, para realizar la limpieza y descolmatación del dren de los sectores Rosita Salguero y La Yesera en un tramo de 250 mts lineales en prevención del desborde del dren y desborde del canal de regadillo en prevención de la afectación a las viviendas.
- No requiere la atención con bienes de ayuda humanitaria al no haber afectación.
- Ha sido registrada en el SINPAD el código 214256 Inundación por desborde de canales

Habiéndose controlado el desborde de canal de regadillo, el Módulo de Operaciones COER ICA, solicita el cierre de la emergencia al Centro de Operación de Emergencia Nacional.



## FUENTE INFORMACION:

Municipalidad Distrital de San Andrés – secretario técnico del COEL SAN ANDRES Pedro Rivadeneyra  
celular 985 059 946

ICA, 20 de noviembre del 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Chinchay".

ALEX R. CHINCHAY CACERES  
MODULO DE OPERADOR 1

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Guillen".

CRNL PNP® RICARDO E. GUILLEN BALBIN  
COORDINADOR COER ICA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Hernandez".

CPC. CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ  
MODULO DE EVALUADOR 1

ELABORADO POR ALEX CHINCHAY C.  
REF. REPORTE PRELIMINAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANDRES

---

*Elaborado por: Modulo de Operaciones*


*Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.*  
**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

*Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08*



## **VI.- ANEXOS**

### **PANEL FOTOGRÁFICO**



**Elaborado por:** Modulo de Operaciones

**Distribución:** Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08