



REPORTE COMPLEMENTARIO

Nº 056-2025-MOD. OPERACIONES – COER ICA



Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08



REPORTE COMPLEMENTARIO N° 056-26/02/2025/COER-GORE ICA HORA 11:10


LLUVIAS INTENSAS EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE YANAC, PROVINCIA DE CHINCHA, DE LA REGION ICA.

I.- HECHOS:

Fecha y hora dela ocurrencia	Descripción
13/02/2025 14:39 Hrs.	El día 13 de febrero de 2025, al promediar las 14:39 horas se registro lluvias intensas, activando quebradas lo cual genero daños e interrupción de la vía departamental y de vías de acceso, daños en los sistemas de agua potable, afectación de cultivos, a los anexos y caseríos en el distrito de San Juan de Yanac provincia de Chincha.

2. UBICACIÓN:

FECHA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DRISTRITO	SECTOR	SINPAD
13/02/2025	ICA	CHINCHA	SAN JUAN DE YANAC	-SAN JERONIMO DE ALMACEN	221810



FUENTE: COER ICA.

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



3. EVALUACIÓN DE DAÑOS:

3.1 Evaluación de daños

Actualizado al 26 de febrero de 2025, a las 11:10 horas.

	VIDA Y SALUD (PERSONA)				
	AFFECTADA	DAMNIFICADAS	FALLECIDA	LESIONADA	DESAPARECIDA
DEPA. ICA					
PROV. CHINCHA					
DIST. SAN JUAN DE YANAC	81	0	0	1	0

DAÑOS MATERIALES						DAÑOS A SECTORES DIVERSOS	
VIVIENDAS		INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS		PRODUCCIÓN AGRÍCOLA	
VIVIENDA DESTRUIDA	VIVIENDA INHABITABLE	VIA VECINAL AFFECTADA (m)	VIA VECINAL DESTRUIDA (m)	RED DE AGUA AFFECTADA (m)	RED DE AGUA DESTRUIDA (m)	CULTIVO AFFECTADO (ha)	CULTIVO PERDIDO (ha)
34	0	97,730	42,000	EVAL	EVAL	EVAL	EVAL

Nota: Información proporcionada por la Municipalidad Distrital San Juan de Yanac.

3.2 Información contextual

El secretario técnico de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de San Juan de Yanac informó que:

- El día 13/02/2025 producto de las lluvias intensas se activaron diversas quebradas las cuales ocasionaron huaycos en diversos puntos del distrito y sus anexos.

Con fecha 13/02/2025, como consecuencia de intensas precipitaciones pluviales se produjeron la activación de quebradas (huayco) a lo largo de la vía:

Tramo 01: Desde el río Taraya hasta Huayto (San Jerónimo de almacén),

Tramo 02: Desde el kilómetro 28 hasta san Luis de Huañupiza, 16 kilómetros,

Tramo 03: Camino vecinal Limani,

Tramo 04: San Juan De Yanac Copacabana - San Antonio De Sihuay,

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



Tramo 05: Camino vecinal san Luis de huañupiza - Huasipircana,
 Tramo 06: Camino vecinal Huatiana - Saño - Acoya - San Luis de Huañupiza,
 Tramo 07: Camino vecinal San Juan de Yanac - Llactapata - Torcay,
 Tramo 08: Desde el kilómetro 21 (Huayto) al kilómetro (56) san juan de Yanac distrito- camino departamental (Chincha- San Juan de Yanac- San Pedro de Huacarpana),
 Tramo 09: Camino vecinal Yacuaya Astillapata (huanca).
 habiéndose interrumpiendo el tránsito desde el la quebrada Taraya el distrito de san juan de Yanac y los diferentes anexos, lo cual viene afectando a la población del distrito de San Juan de Yanac y anexos aledaños.
 - El sistema de agua potable de CP San Antonio de Sihuyay presenta daños en la Captación y Línea de Conducción y adición con roturas de tuberías de PVC de 1" en cinco tramos. Producto de los huaycos y desprendimientos de piedras.
 El sistema de agua potable de CP Limani y San Juan de Yanac, presenta daños en la captación con la colmatación de lodo y sedimento lo cual obstruye la tubería de alimentación y salida.

4. ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN:

4.1 Acciones programadas y/o ejecutadas

Actualizado al 26 de febrero de 2025

Entidad Ejecutora/Otro	Fecha		Acciones	Fuente
	Inicio	Fin		
M.D SAN JUAN DE YANAC	15/02/25	EN PROCESO	EDAN	M.D.SAN JUAN DE YANAC
	18/02/25	EN PROCESO	ENTREGA DE BAH	M.D.SAN JUAN DE YANAC

4.2 DESARROLLO DE ACCIONES

Actualizado al 26 de febrero de 2025.

LOCAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE YANAC

Municipalidad distrital de San Juan de Yanac a través de su REPORTE COMPLEMENTARIO S/N informó que:

- Se ha trabajado con el grupo de trabajo y la subgerencia de obras, para el levantamiento de información por afectación a vías de acceso.
- El día 13/02/25 El presidente de la plataforma de defensa civil dispone maquinaria retroexcavadora pequeña de la municipalidad para rehabilitar de manera temporal las vías interrumpidas en el sector Taralla y Tururume.
- El día 13/02/25 se coordinó con las fuerzas armadas para el apoyo con tractor a oruga llegando el día 19/02/25 la maquinaria solicitada.
- El día 14/02/25 de los recursos de la municipalidad se realizó la entrega de bebidas de agua y alimentos fríos a las personas aisladas.
- El día 14/02/25 Se hace el trasbordo de personas disponiendo vehículos para el traslado de personas en situación de vulnerabilidad hacia la provincia de chincha.
- El día 15/02/25 Se inicia el proceso de empadronamiento con apoyo de las autoridades e integrantes del grupo de trabajo.
- El presidente de la plataforma de defensa civil se comunica con la municipalidad provincial de Chincha y la municipalidad distrital de Alto Laran para trabajar de manera coordinada para el acceso en el sector de Ornillo jurisdicción del distrito de Alto Laran (Ruta San Juan de Yanac-Chincha).
- El día 15/02/25 Se realizó el empadronamiento con la ayuda del grupo de trabajo.

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



- El día 16/02/25 El área de desarrollo económico local (ODEL) ha realizado el empadronamiento a medios de vida y afectación a bocatamos, canales de riego y reservorios para remitir a la agencia agraria con oficio 031-2025-mdsjy/a el levantamiento de dicha información por daños ocasionados a medios de vida y verifiquen.
- Se hizo el levantamiento de información de vías afectadas con el apoyo técnico de la subgerencia de obras públicas.
- El día 16/02/25 se hizo levantamiento de información sobre daños a medios de vida con apoyo de la subgerencia de desarrollo económico local, para luego remitir informe a la agencia agraria para la constatación de los daños.
- El día 18/02/25 se inició con la entrega de plásticos (25 cortes) par las viviendas afectadas.
- Se hizo el vaciado de información a la plataforma SINPAD.
- El alcalde distrital de San Juan de Yanac, se mantiene en comunicación permanente con el grupo de trabajo para actualizar la información correspondiente a las personas aisladas y afectadas a nivel distrital.
- El día 20/02/25 se envió relación y oficio a la agencia agraria para el levantamiento de información por daños ocasionados a los medios de vida principalmente en cultivos de palto sin tener respuesta hasta el momento.
- Se emitió oficio para la declaratoria del estado de emergencia por las lluvias continuas días posteriores.
- El día 23/02/25 en san Antonio de Sihuy se hizo la reparación en líneas de conducción y aducción en tuberías de PVC; así como limpieza en la captación de manera provisional en coordinación con la JASS, en San Juan de Yanac y Limani se hicieron trabajos de descolmatación de material sólido, en la cámara húmeda(captación).
- La municipalidad de San Juan de Yanac esta requiriendo apoyo con maquinarias para la rehabilitación de las vías dañadas y también que el distrito pueda ser declarado en estado de emergencia por las lluvias intensas continuas.
- Durante el proceso de evaluación de daños, se reportó una persona herida, de grado moderado, siendo conducido al Hospital San José para ser atendido, llevando tratamiento local para su mejora.

REGIONAL

Gobierno Regional de Ica

El Módulo de Operaciones del COER Ica, continua con el monitoreo de la emergencia hasta su atención.

FUENTE INFORMACION:

Secretario técnico de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de San Juan de Yanac
Vanessa Quincho Pérez - 950246134

ICA, 26 de febrero del 2025


 MANUEL GARCÍA ECHEVARRÍA
 MÓDULO DE OPERACIONES III


 EVELYN PINEDA RICARDONE, GUILLEN BALBIN
 COORDINADOR COER ICA


 CPC CARLOS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
 MÓDULO DE EVALUADOR I

Elaborado por: Manuel García Echevarría.

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



VI.- ANEXOS:

VISTAS FOTOGRAFICAS



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE YANAC
"Subgerencia de Desarrollo Económico Local y Seguridad Ciudadana"
 CHINCHA – ICA



"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

INFORME N° 011-2025-MDSJY/SGDELSC

A : Sr. Benito Antaya Galindo
 Gerente Municipal

Atención : Defensa Civil - GRD

De : Lic. Carlos Alberto Guzmán Ramos
 Subgerencia Desarrollo Económico Local y Seguridad Ciudadana

Asunto : Remito informe de Evaluación de medios de vida ocasionado por caída de huaicos
 en Sector Taraya, San Jerónimo de almacén, San Juan de Yanac

Fecha : 18 de febrero del año 2025



Por medio del presente me dirijo a usted para saludarlo muy cordialmente y a la vez comunicar:
 Que, con fecha 17 de febrero del presente año se realizó la evaluación y empadronamiento a los agricultores del distrito que han sido afectados por activación de quebradas, ocasionando huaycos, deslizamientos e inundaciones en los diferentes predios agrícolas del distrito de San Juan de Yanac, con la finalidad de determinar los daños que hasta este momento viene ocasionando las lluvias intensas y sus consecuencias a los medios de vida, determinando el grado de afectación a los cultivos, infraestructura de riego, infraestructura hidráulica, ocasionado este fenómeno.

Lo que comunico a usted, para su conocimiento y fines pertinentes

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE YANAC
CARLOS A. GUZMÁN RAMOS
 SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
 LOCAL Y SEGURIDAD CIUDADANA
 D.N.I. 71824135



Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.
CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE YANAC CHINCHA - ICA



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"



CARGO

San Juan de Yanac, 20 de febrero de 2025

OFICIO N° 031-2025-MDSIJ/A

SEÑOR

ING. JUAN NICOLAS VIVANCO FAJARDO
DIRECTOR DE LA AGENCIA AGRARIA - CHINCHA

Presente. -

Asunto : Solicito levantamiento de Información o validación de la evaluación y empadronamiento a los medios de vida de los agricultores afectados a consecuencias de las lluvias intensas en el Distrito de San Juan en Yanac.

De nuestra mayor consideración:

Me dirijo a su respetable despacho en nombre de la Municipalidad Distrital de San Juan de Yanac, expresándole el cordial saludo y a la vez expresar nuestra profunda preocupación por la situación de emergencia que atraviesa mi Distrito de San Juan de Yanac como consecuencia de los embates naturales (lluvias intensas) que inicio desde el 07 de febrero del presente años en nuestra jurisdicción.

Que, suscitándose el evento del día 13 de Febrero del 2025, aproximadamente a las 13 horas, ocurrió la caída de lluvias torrenciales que durante el día se activaron todas las quebradas con caída huicos, llevando todo a su paso, con la cual fueron afectados los pobladores del sector TARALLA con daños de sus sembríos, productos que se encuentran en plena producción (palta hass, aproximadamente 2500 plantas perdidos productos de los huaicos que arrasaron. Asimismo se interrumpió las vías de comunicación desde el sector taralla km 11 al km 14 de la carretera que ingresa desde la provincia de Chíncha de igual forma del km 17 al km 56 está afectado con caídas de rocas, taludes y zanqueo por huaycos que imposibilitan transitar las unidades motorizadas, asimismo informar que continúan las lluvias intensas que siguen afectando a los diferentes caminos vecinales como es de km 28 a san Luis de Huañupiza de 16 km, Acoya a Alconi de 16 km, san Luis de Huañupiza a san Antonio de Huasipirana, San Juan Copacabana-san Antonio de Sihuay.


En este sentido, se ha efectuado un empadronamiento de campo a los medios de vida en los sectores más afectados del Distrito de San Juan de Yanac, identificando los cultivos dañados, infraestructura de riego, infraestructura hidráulica y canales de riego.

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE YANAC
"Subgerencia de Desarrollo Económico Local y Seguridad Ciudadana"
CHINCHA – ICA



"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

INFORME N° 011-2025-MDSJY/SGDELSC

A : Sr. Benito Antaya Galindo
Gerente Municipal

De : Lic. Carlos Alberto Guzmán Ramos
Subgerencia Desarrollo Económico Local y Seguridad Ciudadana

Asunto : Remito informe de Evaluación de medios de vida ocasionado por caída de huaicos en Sector Taraya, San Jerónimo de almacén, San Juan de Yanac

Fecha : 18 de febrero del año 2025

Por medio del presente me dirijo a usted para saludarlo muy cordialmente y a la vez comunicar: Que, con fecha 17 de febrero del año en curso, me constituí al sector de Pie de Taraya, Taraya y Paty, anexo de San Jerónimo de almacén distrito de San Juan de Yanac, con la finalidad de realizar la evaluación de daños a los medios de vida, determinando el grado de afectación ocasionado por la activación de quebradas por presencia de huaycos (adjunto)

Lo que comunico a usted, para su conocimiento y fines pertinentes

Atentamente,



Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



PERSONAS VARADAS MAS 24 HORAS POR AFECTACION A VIAS DE ACCESO



INTERRUPCION VIAS DE ACCESO EN EL SECTOR ORNILLO

CAMIONETA ALCANZADA POR ALUD DE LODO.



Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



Evidencia Desastres Yanac
19.02.2025 05:57
-13.23068, -75.814
IC-101, 11850

CAIDA DE ROCAS EN EL SECTOR COPACABANA



CARRETERA DESTRUIDA POR LLUVIAS INTENSAS



CARROS VARADOS POR MOTIVO DE AFECTACION A VIAS

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



AFECCIONA MEDIOS DE VIDA , CULTIVO DE PALTOS.



Reparación en líneas de conducción y aducción

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08



Entrega de cortes de plástico



Entrega de bebidas de agua y alimentos fríos

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



Entrega de bebidas de agua y alimentos fríos



Rehabilitación de temporal de las vías interrumpidas en el sector Taralla y Tururume.

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08