



REPORTE COMPLEMENTARIO

Nº 058-2025-MOD. OPERACIONES – COER ICA



GOBIERNO REGIONAL
DE ICA



Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



REPORTE COMPLEMENTARIO N° 058-14/02/2025/COER-GORE ICA HORA 12:15


LLUVIAS INTENSAS AFECTA AL DISTRITO DE VISTA ALEGRE, PROVINCIA DE NASCA DE LA REGION ICA.

I.- HECHOS:

Fecha y hora dela ocurrencia	Descripción
11/02/2025 07:30 Hrs.	Siendo las 07:30 horas, el día 11/02/2025 se suscitaron lluvias intensas afectando viviendas de material precario (palos, esteras, plásticos como también adobe), posteriormente al suceso se activaron las quebradas produciendo huaycos los cuales ocasionaron daños en diversos puntos de la población del distrito de Vista Alegre.

2. UBICACIÓN:

FECHA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DRISTRITO	SECTOR	SINPAD
11/02/2025	ICA	NASCA	VISTA ALEGRE	SECTOR LA CALERA	211254



FUENTE: COER ICA.

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



3. EVALUACIÓN DE DAÑOS:

3.1 Evaluación de daños

Actualizado al 14 de febrero de 2025, a las 12:15 horas.

Daños				
Población referencial	Familia (Nº)	Persona (Nº)	Servicios públicos básicos indispensables interrumpidos	SI/NO
Personas afectadas	04	7	Agua	SI
Personas damnificadas	07	24	Desagüe	SI
Vida y Salud	SI/NO	Cantidad	Energía Eléctrica	NO
Lesionados (Heridos)	NO		Telefonía	NO
Personas atrapadas	NO		Internet	NO
Personas aisladas	NO		Gas	NO
Desaparecidos	NO		Medios de vida	SI/NO
Fallecidos	NO		Agricultura	SI
Infraestructura	SI/NO	Cantidad	Ganadería	NO
Viviendas (unidad)	SI	11	Comercio	NO
Vías (carreteras/caminos) (km)	SI	EVAL	Turismo	NO
Puentes (unidad)	NO		Pesca	NO
Establecimientos de Salud (unidad)	NO		Cobertura natural	NO
Instituciones Educativas (unidad)	NO			
Canal de Riego (km)	NO			
Otros (Museo)	NO			

Nota: Evaluación de daños realizada por la Municipalidad Distrital de Vista Alegre

Fuente: REGISTRO EN SINPAD

3.2 Información contextual

Municipalidad distrital de Vista Alegre a través de la subgerencia de gestión de riesgo de desastres informó que:

- No se reportan daños a la vida y salud de las personas
- Las personas que han sido afectadas pernoctan en ambientes de sus viviendas,
- Se hizo la entrega de plástico por parte de la Municipalidad distrital de Vista Alegre-
- El día 12 de febrero aproximadamente a las 14 horas nuevamente iniciaron las lluvias ocasionando mayor daño a diversos puntos de la población del cercado de vista alegre, afectando los sectores de la primavera, el chaparral Muro de Berlín y la Calera así como también de las zonas Rurales como Taruga, San Luis de Pajonal, Santa Luisa, Chauchilla, taruga y Poroma dejando damnificados y afectados producto de los Huaycos de gran intensidad.
- Se afecto producto de las lluvias y huaycos la carretera Panamericana Sur estando aún en evaluación el kilometraje.
- Las tuberías de captación de agua en el sector de Santa Luisa que abastece a todo el valle Las Trancas colapsaron con la crecida del Río

4. ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN:

4.1 Acciones programadas y/o ejecutadas

Actualizado al 14 de febrero de 2025

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



Entidad Ejecutora/Otro	Fecha		Acciones	Fuente
	Inicio	Fin		
MD VISTA ALEGRE	11/02/25	EVAL	EDAN	STDC VISTA ALEGRE
	11/02/25	12/02/25	ENTREGA DE BAH	STDC VISTA ALEGRE

4.2 DESARROLLO DE ACCIONES

Actualizado al 14 de febrero de 2025.

LOCAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE

La Municipalidad distrital de VISTA ALEGRE, a través de la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres, reporta que:

- Como primera respuesta se activó la Plataforma de Gestión de Riesgos y Desastres, para realizar las coordinaciones correspondientes.
- Se inicio con la evaluación de daños y análisis de necesidades el 11 de febrero y aún seguimos en proceso de evaluación.
- Se realizó la entrega de sacos de polietileno para el llenado de arena con la finalidad de que coloquen protección a sus viviendas.
- Se viene realizando la entrega de bienes de ayuda humanitaria a los afectados.
- El alcalde dispuso de maquinaria pesada para apoyar en los puntos críticos.

REGIONAL

Gobierno Regional de Ica

El Módulo de Operaciones del COER Ica, continua con el monitoreo de la emergencia hasta su atención.

FUENTE INFORMACION:

Subgerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad distrital de Vista Alegre- Wenceslao Huamani , Celular .978928298.

ICA, 14 de febrero del 2025



ALEX R. CHINCHAY CACERES
MODULO DE OPERADOR 1



CNL PNP RICARDO E. GUILLEN BALBIN
COORDINADOR COER ICA



CPC. CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ
MODULO DE EVALUADOR 1

Elaborado por Alex Chinchay C.

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



VI.- ANEXOS:

VISTAS FOTOGRAFICOS



Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08