

# REPORTE COMPLEMENTARIO

## Nº 123-2025-MOD. OPERACIONES

### COER ICA



**Elaborado por:** Modulo de Operaciones

**Distribución:** Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08



REPORTE COMPLEMENTARIO N° 123 09/06/2025/COER-GORE ICA HORA 15:00


# LLUVIAS INTENSAS EN EL DISTRITO DE EL CARMEN, PROVINCIA DE CHINCHA REGIÓN DE ICA

## 1. HECHOS:

Fecha y hora de la ocurrencia	Descripción
03/06/2025 06:20 horas	El día 03 de junio del 2025 una familia estuvo siendo afectada en el Centro Poblado Torre Molino por las persistentes lluvias que duro toda la noche hasta horas de la mañana en el distrito de El Carmen, provincia de Chincha.

## 2. UBICACIÓN:

FECHA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DRISTRITO	LUGAR	SINPAD
03/06/2025	ICA	CHINCHA	EL CARMEN	CENTRO POBLADO TORRE MOLINO	237940





### 3. EVALUACIÓN DE DAÑOS:

#### 3.1. Evaluación de Daños

Actualizado al 09 de junio de 2025, a las 15:00 horas.

	VIDA Y SALUD (PERSONA)		DAÑOS MATERIALES	
	DAMNIFICADA	AFECTADA	VIVIENDAS	
			VIVIENDA AFECTADA	VIVIENDA INHABITABLE
DEPA. ICA				
PROV. CHINCHA				
DIST. EL CARMEN	05	00	00	01

**Nota: Informe reportado por la Municipalidad Distrital de El Carmen**

#### 3.2. Información contextual

La Municipalidad distrital de El Carmen a través de su INFORME N° 010-2025-GALA-SGRDYDC-GDUR-MDDEC:

El día 03 de junio del 2025, aproximadamente a las 10:00 am, se recibió una llamada por parte de una regidora de la municipalidad distrital de El Carmen, alertando que hay una familia que está siendo afectada en el Centro Poblado Torre Molino por las persistentes lluvias que se inició aproximadamente a las 01:00 horas, que duro toda la noche hasta horas de la mañana, el cual se vio afectada 01 familia de 05 integrantes.

A primera vista se evidencia que la vivienda es de material precario, todas su paredes y divisiones es de estera y caña, todo el techo es de estera y caña, solo un ambiente que es el dormitorio tiene plástico en el techo, a la vez se evidencio que las dos camas donde duermen toda la familia estaba mojada por el agua de la lluvia dañando los colchones, las frazadas, sabanas y ropa de debido a las filtraciones de agua por el techo producto del plástico ya deteriorado por el tiempo.

### 4. ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN:

#### LOCAL

#### MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN

Municipalidad distrital de El Carmen a través de su INFORME N° 010-2025-GALA-SGRDYDC-GDUR-MDDEC:

Siendo las 11:40 am, el personal de la Sub Gerencia de GRD y Defensa Civil de la Municipalidad distrital de El Carmen se hizo presente in situ para la evaluación de la emergencia.

Una vez terminada la evaluación rápida se coordinó para asistir con la ayuda humanitaria. Siendo las 04:00 pm, nos hicimos presente con la ayuda humanitaria, entregándole al jefe de familia el Sr. Miguel Tipismana Pachas, firmándonos la pecosa en conformidad de entrega.





Se creo el código SINPAD 237940 por LLUVIAS INTENSAS, ya que en el sistema no hay otra opción para registrar por lluvias, se tomó en consideración por lluvias intensas por que se viene suscitando una llovizna nocturna persistente todos los días, al caer la tarde hasta el otro día en horas de la mañana con bajas de temperatura

## **REGIONAL**

### **Gobierno Regional de Ica**

Habiéndose realizado la atención de la emergencia suscitada, el Módulo de Operaciones del COER Ica, solicita al Centro de Operación de Emergencia NACIONAL COEN el cierre de la emergencia en la bitácora de seguimiento.

  
Corzo Suárez José Antonio  
Operador Módulo de Operaciones

  
CRNL FNP RICARDO E. GUILLEN BALBIN  
COORDINADOR COER ICA

  
CPC. CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ  
MODULO DE EVALUADOR I

Ica, 09 de junio de 2025

Elaborado por: José Antonio Corzo Suarez

## **ANEXOS.**

### **Entrega de Ayuda Humanitaria**

Entregado por	Recepcionado por	Techo	Abrigo		
		Plástico (Metros)	Colchoneta (Und)	Cama (Und)	Frazada (Und)
MD EL CARMEN	Miguel Tipismana Pachas (Damnificado)	20	01	01	01
TOTAL		20	01	01	01

**Elaborado por:** Modulo de Operaciones

**Distribución:** Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08





## COMPROBANTE DE SALIDA PECOSA

**SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRE Y DEFENSA CIVIL**

**PEDIDO - COMPROBANTE - DE SALIDA**

DEPENDENCIA SOLICITANTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN EL CARMEN, 03 DE JUNIO DEL 2025 LUGAR Y FECHA

CODIGO DE LA DEPENDENCIA: PECOSA N° 0004-2025

SOLICITO ENTREGAR	: MIGUEL TIPISMANA PACHAS	AFECTACION PRESUPUESTAL			N°	
CON DESTINO A	: C.P. TORRE MOLINO	CTA MAYOR	PROGRAMA	SUB PROGRAMA		

SOLICITADO			DESPACHADO			VALORES	
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	CANTIDAD DESPACHADA	UNIDAD DE MEDIDA	UNITARIO	TOTAL
	20 Metros	Plastico	P.P.068-2025	20	Metros		
	1	Cama Pegable de lona 3/4 plaza		1	Unidad		
	1	Colchoneta de Espuma 3/4 plaza		1	Unidad		
	1	Frazadas Polar Poliester "1.5 plaza		1	Unidad		

REFERENCIA  
FAMILIA AFECTADA POR INTENSAS LLUVIAS  
C.P. TORRE MOLINO

SEGÚN LA LEY DEL SINAGERD LEY N° 29664  
DECRETO SUPREMO N° 018-2018 PCM.  
NOTA: Cualquier enmendadura invalidara este documento

PERSONA QUE RECIBE  
MIGUEL TIPISMANA PACHAS

FECHA  
EL CARMEN, 03 DE JUNIO DEL 2025

TOTAL S/.

SUB GERENTE  
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE Y DEFENSA CIVIL

*[Firma]*  
MIGUEL TIPISMANA PACHAS  
DNI N° 45007309

## VISTAS FOTOGRÁFICAS



**IMAGEN 02**

Las 02 camas mojadas por la filtración



**IMAGEN 03**  
Se observa el mal estado del plástico que cedió por El Peso del agua que se acumuló



**IMAGEN 04**  
Se observa los recipientes para las goteras

