



## REPORTE COMPLEMENTARIO Nº 159-2025-MOD.OPERACIONES-COER ICA



GOBIERNO REGIONAL  
DE ICA



Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08



**REPORTE COMPLEMENTARIO N° 159 08/09/2025/COER-GORE ICA HORA 10:00**

**COLAPSO DE ESTRUCTURA POR ACTIVIDAD HUMANA EN EL DISTRITO DE NAZCA, PROVINCIA DE NAZCA, REGION DE ICA**

**I.- HECHOS:**

Fecha y hora dela ocurrencia	Descripción
08/09/2025 04:10 hrs.	En horas de la madrugada se registró un colapso de estructuras en la vivienda de adobe y techo de torta, ubicada en la calle Fermín Castillo, camino a Aja del distrito de Nazca, provincia de Nazca, debido a la caída de la pared lateral y techo la vivienda ha quedado inhabitable.

**II.- UBICACIÓN:**

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	SECTOR	SINPAD
ICA	PROVINCIA	NAZCA	CALLE FERMIN DEL CASTILLO, CAMINO AJA	242316



FUENTE: COER ICA

*Elaborado por: Modulo de Operaciones*

*Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.*

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



### **III.- EVALUACIÓN RAPIDA DE DAÑOS:**

#### **3.1 Evaluación rápida de daños**

Actualizado al 08 de setiembre de 2025.

UBICACIÓN	VIDA Y SALUD PERSONAS	VIVIENDA	NUMERO DE INTEGRANTES
	DAMNIFICADO	VIVIENDA DESTRUIDA	DAMNIFICADOS
DPTO. ICA			
PROV. NAZCA			
DISTRITO DE NAZCA	1	1	5
TOTAL	1	1	5

**Nota: INFORMACION PROPORCIONADA POR PARTE DEL STDC LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NAZCA**

#### **3.2 Información contextual**

Municipalidad Provincial de Nazca, a través de su responsable de la Oficina de Sub Gerencia Regional de Gestión de Riesgo y Desastres informa al módulo de operaciones del Centro de Operación de Emergencia Regional lo siguiente:

- Habiendo tomado conocimiento del colapso de estructuras en la vivienda ubicada en la calle Fermín del Castillo, camino Aja, se dirigió al lugar para la verificación in situ, identificando que la vivienda de adobe y techo de torta, por acción de tránsito de transporte pesado por el frontis de la vivienda, por acción de la vibración ha ocasionado desplome de la pared lateral y consecuentemente también caída del techo. Asimismo, el frontis de la vivienda se encuentra en estado inhabitable.
- La familia damnificada son 05 personas
- No se reportaron a la salud ni a la vida.

### **4. ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN:**

#### **4.1 Acciones programadas y/o ejecutadas**

Actualizado al 08 de setiembre de 2025

Fecha		Acciones	Fuente
Inicio	Fin		
08/09/2025	08/09/2025	EDAN	STGRD MP NAZCA
08/09/2025	08/09/2025	ENTREGA DE BAH	STGRD MP NAZCA

#### **4.2 DESARROLLO DE ACCIONES**

Actualizado al 08 de setiembre de 2025.

#### **LOCAL:**

#### **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NAZCA**

La Municipalidad Provincial de Nazca, a través de la Sub Gerencia de Gestión de Riesgos y Desastre, reporta que:

---

**Elaborado por:** Modulo de Operaciones

**Distribución:** Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



- Habiendo tomado conocimiento de los hechos se dirigieron al lugar para dar inicio con la evaluación de daños y análisis de necesidades identificándose 01 vivienda de material de adobe y techo de guayaquil con torta, en condición de inhabitable y 05 damnificados.
- Se realiza el apoyo para la limpieza de escombros en la zona del colapso de estructuras.
- Dia 08 del presente mes se realizo entrega de los Bienes de Ayuda Humanitaria consistente en:

ENTREGADO POR	RECEPCIONADO	TECHO		ABRIGO		MENAJE	
		CARPA	CAMA	COLCHON	FRAZADA	COCINA	BALON DE GAS
M.P NAZCA	VICTOR HUGO VEGA FLORES	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD
	TOTAL	1	5	5	5	1	1

#### REGIONAL

##### Gobierno Regional de Ica

- El Módulo de operaciones del COER ICA, al constatar la atención y finalización con la entrega de BAH, solicita al COEN el cierre de la presente emergencia.

##### FUENTE INFORMACION:

Lic. José Bustos, responsable de la Sub Gerencia de Gestión de Riesgo de Desastres, de la Municipalidad provincial de Nazca - Celular. 956622728.

ICA, 08 de setiembre de 2025

  
 MANUEL G. GARCIA ECHEVERRIA  
 MODULO DE OPERACIONES III  
  
 CIVL PFP RICARDO E. GUILLEN BALBUENA  
 COMITUDOR COER ICA  
  
 CPC. CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ  
 MODULO DE EVALUADOR I

Elaborado por: Manuel García Echevarría

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



**VI.- ANEXOS:**

**VISTAS FOTOGRÁFICAS**



---

*Elaborado por: Modulo de Operaciones*

*Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.*

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

*Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08*



## ACTA DE ENTREGA DE BAH



### PLATAFORMA PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL PEDIDO- COMPROBANTE DE SALIDA



DEPENDENCIA SOLICITANTE:

COMITÉ PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL DE NASCA

FECHA 08 09 25

CÓDIGO DE LA DEPENDENCIA

0282-2025

Solicito entregar: JOSE CARLOS BUSTOS MONTOYA  
con destino a: CENTRO Poblado - Rancharria ex Hacienda AJA

Afectación presupuestal. Cuenta Mayor Programa - Sub Programa

SOLICITADO		ARTÍCULOS	DESPACHO		VALORES	
CÓDIGO	CANTIDAD		ESPECIFICACIONES	CANTIDAD DESPACHADA	UNIDAD DE MEDIDA	UNITARIO
1	CARPA					
5	FRAZADAS					
1	COCINA Y VALVULA					
1	BALON DE GAS					
REFERENCIA		BIENES DE AYUDA HUMANITARIA PARA SER ENTREGADOS A AFECTADOS POR CAUSA COLAPSO DE ESTRUCTURA POR ACTIVIDAD HUMANA EN EL CENTRO 'POBLADO RANCHERIA EX HACIENDA AJA.				
NOTA: Cualquier enmendadura invalidará este documento						



*Victor Hugo Vega Flores* 41555756  
RECIBI CONFORME



### PLATAFORMA PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL PEDIDO- COMPROBANTE DE SALIDA



DEPENDENCIA SOLICITANTE:

COMITÉ PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL DE NASCA

FECHA 08 09 25

CÓDIGO DE LA DEPENDENCIA

0064- 2025

SOLICITADO		ARTÍCULOS	DESPACHO		VALORES	
CÓDIGO	CANTIDAD		ESPECIFICACIONES	CANTIDAD DESPACHADA	UNIDAD DE MEDIDA	UNITARIO
5	CAMAS					
5	COLCHONES					
REFERENCIA		BIENES DE AYUDA HUMANITARIA PARA SER ENTREGADOS A AFECTADOS POR CAUSA COLAPSO DE ESTRUCTURA POR ACTIVIDAD HUMANA EN EL CENTRO 'POBLADO RANCHERIA EX HACIENDA AJA.				
NOTA: Cualquier enmendadura invalidará este documento						



*Victor Hugo Vega Flores* 41555756  
RECIBI CONFORME

**Elaborado por:** Modulo de Operaciones

**Distribución:** Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.  
**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



---

**Elaborado por:** Modulo de Operaciones

**Distribución:** Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08