



# REPORTE PRELIMINAR

## Nº 014-2025-MOD. OPERACIONES – COER ICA



GOBIERNO REGIONAL  
DE ICA



*Elaborado por: Modulo de Operaciones*

*Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.*

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



## **REPORTE PRELIMINAR 02/02/2025/COER-GOREICA HORA 16:30**

# **INUNDACION POR DESBORDE DE CANAL EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE PISCO, REGION DE ICA.**

### **I.- HECHOS:**

<b>Fecha y hora dela ocurrencia</b>	<b>Descripción</b>
<b>01/02/2025 23:40 Hrs.</b>	El día sábado 01 de febrero de 2025, siendo las 23:40 horas se registró inundación por desborde de canal de regadío dañando la infraestructura de 02 viviendas de adobe, además han sido dañados las camas, muebles y víveres en el Centro Poblado de Cabeza de Toros lateral 2, del distrito de Independencia, Provincia Pisco,

### **II- UBICACIÓN GEOGRAFICA:**

<b>DEPARTAMENTO</b>	ICA
<b>PROVINCIA</b>	PISCO
<b>DISTRITO</b>	INDEPENDENCIA
<b>DIRECCION</b>	CC.PP CABEZA DE TORO – LATERAL 2 – TOMA DE LEON
<b>UBIGEO</b>	110504

*Elaborado por: Modulo de Operaciones*


*Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.*

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



### **III.- MAPA SITUACIONAL:**



FUENTE: COER ICA.

### **IV. EVALUACIÓN RAPIDA DE DAÑOS:**

#### **4.1. EVALUACION RAPIDA:**

Actualizado al 02 de febrero del 2025, a las 16:30 horas.

DAÑOS				
Población referencial	Familia (Nº)	Persona (Nº)	Servicios públicos básicos indispensables interrumpidos	SI/NO
Afectadas			Agua	NO
Damnificadas	02	05	Desagüe	NO
Vida y Salud	SI/NO	Cantidad	Energía Eléctrica	NO
Lesionados (Heridos)	NO		Telefonía	NO
Personas atrapadas	NO		Internet	NO
Personas aisladas	NO		Gas	NO
Desaparecidos	NO		Medios de vida	SI/NO
Fallecidos	NO		Agricultura	SI
Infraestructura	SI/NO	Cantidad	Ganadería	NO
Viviendas (unidad)	SI	02	Comercio	NO
Vías (carreteras/caminos) (km)	NO		Turismo	NO
Puentes (unidad)	NO		Pesca	NO
Establecimientos de Salud (unidad)	NO		Otros,	
Instituciones Educativas (unidad)	NO			

**Nota:** En proceso de evaluación por la Municipalidad distrital de Independencia

**Elaborado por:** Modulo de Operaciones

**Distribución:** Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



## **4.2. EVALUACION CONTEXTUAL:**

- El Módulo de Operaciones del Centro de Operaciones de Emergencia Regional Ica – COER ICA se comunicó con el ingeniero Cesar Augusto Sánchez Arroyo sub gerente de Gestión de Riesgo y Desastres de la Municipalidad distrital de Independencia, el mismo que manifiesta que, habiendo tomado conocimiento de lo ocurrido se dirigieron al lugar de los hechos para la verificación in situ y apoyar en la atención de la emergencia en mención.
- Al llegar al lugar encontraron que por incremento de agua en el canal del regadío se desbordo ocasionando el aniego de dos viviendas de adobe y techo de caña guayaquil, dicho aniego ha humedecido la base de la vivienda quedando inhabitable.
- No reporta daños a la vida y salud.
- La emergencia ha sido registrada en el SINPAD con el código N° 219724

## **V.- ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN:**

- La primera respuesta informa el secretario técnico de GRD y de la Municipalidad Distrital de Independencia es reubicar a la familia de un terreno de un vecino, donde se apoyó con implementar 02 carpas, camas, colchones y frazadas para que pernocten las familias damnificadas.
- Asimismo, se realizó las coordinaciones con la Comisión de Regantes para el cierre de la compuerta hasta restablecer la falsa marginal.
- También se ha apoyado hasta el día de hoy domingo 02 de febrero, 10 am, con motobomba y retirar las aguas acumuladas en el interior de las viviendas dañadas.
- Se ha realizado la Evaluación de Daños y Necesidades EDAN para realizar la entrega de Bienes de Ayuda Comunitaria de la partida 068 de la MD de Independencia.
- El Módulo de Operaciones del COER continuara con el monitoreo y acompañamiento durante la atención de la presente emergencia.

## **FUENTE INFORMACION:**

Secretario Técnico; Ing. Cesar Augusto Sánchez Arroyo de la Sub Gerencia de Gestión de Riego y Desastres  
Celular: 957478534

**ICA, 02 de febrero del 2025**

  
MANUEL B. GARCIA ECHEVARRIA  
MODULO DE OPERACIONES III

  
Cnel. Pypm RICARDO E. GUILLEN BALBUENA  
COMOVIDOR COER ICA

  
CPC. CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ  
MODULO DE EVALUADOR I

**Elaborado por:** Modulo de Operaciones

**Distribución:** Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



**VI.- ANEXOS:**

**VISTAS FOTOGRAFICOS**



---

**Elaborado por:** Modulo de Operaciones

**Distribución:** Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



---

**Elaborado por:** Modulo de Operaciones

**Distribución:** Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08