



REPORTE PRELIMINAR

Nº 046-2025-MOD. OPERACIONES – COER ICA



Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08



REPORTE PRELIMINAR N° 046-12/02/2025/COER-GOREICA HORA 22:20


LLUVIAS INTENSAS EN EL DISTRITO DE HUANCANO, PROVINCIA DE PISCO REGION ICA.

I.- HECHOS:

| Fecha y hora dela ocurrencia | Descripción |
|---------------------------------|---|
| 12/02/2025 16:00 Hrs. | Se suscitaron lluvias de gran intensidad, en los diferentes anexos, del distrito de Huancano, ocasionando activación de quebradas interrumpiendo el pase vehicular con huaicos, afectando coberturas de viviendas infraestructura vial, canales de regadío, sistema de agua potable y alcantarillado. |

2. UBICACIÓN:

| DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO | SECTOR | SINPAD |
|--------------|-----------|----------|---|--------|
| ICA | PISCO | HUANCANO | COCAMANZANA HUAUYANGA, HIGOSMONTE, VILLANUEVA, C.P | 221350 |



FUENTE: COER ICA.

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



3. EVALUACIÓN DE DAÑOS:

3.1 Evaluación de daños

Actualizado al 12 de febrero de 2025, a las 10:20 horas.

| Daños | | | | |
|------------------------------------|--------------|-----------------|---|--------------|
| Población referencial | Familia (N°) | Persona (N°) | Servicios públicos básicos indispensables interrumpidos | SI/NO |
| Personas afectadas | | 800 | Agua | SI |
| Personas damnificadas | | | Desagüe | NO |
| Vida y Salud | SI/NO | Cantidad | Energía Eléctrica | SI |
| Lesionados (Heridos) | NO | | Telefonía | SI |
| Personas atrapadas | NO | | Internet | SI |
| Personas aisladas | NO | | Gas | NO |
| Desaparecidos | NO | | Medios de vida | SI/NO |
| Fallecidos | NO | | Agricultura | SI |
| Infraestructura | SI/NO | Cantidad | Ganadería | NO |
| Viviendas (unidad) | SI | 350 | Comercio | NO |
| Vías (camino) (km) | SI | 2 km | Turismo | NO |
| Puentes (unidad) | NO | | Pesca | NO |
| Establecimientos de Salud (unidad) | NO | | Otros | NO |
| Instituciones Educativas (unidad) | NO | | | |

Nota: INFORMACION PROPORCIONADA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCANO

3.2 Información contextual

Municipalidad distrital de HUANCANO, a través de la subgerencia de gestión de riesgo de desastres informó que:

- No se reportan daños a la vida y salud de las personas

4. ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN:

4.1 Acciones programadas y/o ejecutadas

Actualizado al 12 de febrero de 2025

| Entidad Ejecutora/Otro | Fecha | | Acciones | Fuente |
|------------------------|------------|---------|----------|-------------------------------------|
| | Inicio | Fin | | |
| MD HUANCANO | 12/02/2025 | PROCESO | EDAN | REPORTE PRELIMINAR N.º 03 SGRDC-MDH |
| | | | | |

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



4.2 DESARROLLO DE ACCIONES

Actualizado al 12 de febrero de 2025.

LOCAL:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCANO

La Municipalidad distrital de HUANCANO, a través de la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres, Mediante su REPORTE PRELIMINAR N.º 03 SGRDC-MDH, reporta que:

- Las lluvias intensas afectaron a viviendas que cuentan con cobertura de calamina en mal estado.
 - Producto a la activación de quebrada colapso de canal de regadío afectando más 200 hectáreas de cultivo de palta entre otros.
 - Colapsaron la red de agua potable que abastece a los diferentes centros poblados.
 - Las carreteras afirmadas vecinales se encuentran afectadas por las lluvias intensas camino vecinal Huancano- characas, Huayanay
 - La vía Los libertadores se encuentra interrumpida por el huaico en diferentes quebradas de la jurisdicción
- El grupo de trabajo de defensa con el área de seguridad ciudadana viene realizando la evaluación de Daños y Análisis de necesidades EDAN Perú.

REGIONAL


Gobierno Regional de Ica

- El Módulo de Operaciones del COER Ica, continua con el monitoreo de la emergencia hasta su atención.

FUENTE INFORMACION:

Subgerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad distrital de HUANCANO- **Bc. ARQ Jhonson Montoya Cantoral.**, Celular. 923 061 412

ICA, 12 de febrero del 2025



Elaborado por Sara Guerrero Loza.

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



VI.- ANEXOS:

VISTAS FOTOGRAFICOS 12/02/2025



Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



Galaxy A24 I.VHB



Galaxy A24 I.VHB

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08