



# REPORTE PRELIMINAR

## Nº 072-2025-MOD. OPERACIONES

### COER ICA



*Elaborado por: Modulo de Operaciones*

*Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.*

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



# INUNDACION POR DESBORDE DE RIO EN EL DISTRITO DE NAZCA – NAZCA – ICA

## 1. HECHOS:

Fecha y hora de la ocurrencia	Descripción
19/2/2025 06:10 horas	Debido a las lluvias intensas en la parte alta del valle y provincia de Ayacucho el caudal del río Aja incremento, originando desborde a la altura de la zona rural la Tiza, afectando cultivos agrícolas en el distrito de Nazca, provincia de Nazca.

## 2. UBICACIÓN:

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	ANEXO
ICA	NAZCA	NAZCA	LA TIZA EN AJA





### 3. EVALUACIÓN DE DAÑOS:

#### 3.1. Evaluación Rápida

Actualizado al 19 de febrero de 2025, a las 18:40 horas.

Daños				
Población referencial	Familia (Nº)	Persona (Nº)	Servicios públicos básicos indispensables interrumpidos	SI/NO
Personas afectadas	45	150	Agua	SI
Personas damnificadas			Desagüe	NO
<b>Vida y Salud</b>	<b>SI/NO</b>	<b>Cantidad</b>	Energía Eléctrica	NO
Lesionados (Heridos)	NO		Telefonía	NO
Personas atrapadas	NO		Internet	NO
Personas aisladas	SI	15	Gas	NO
Desaparecidos	NO		<b>Medios de vida</b>	<b>SI/NO</b>
Fallecidos	NO		Agricultura	SI
<b>Infraestructura</b>	<b>SI/NO</b>	<b>Cantidad</b>	Ganadería	NO
Viviendas (unidad)	SI	EVAL	Comercio	NO
Vías (carreteras/caminos) (km)	SI	EVAL	Turismo	NO
Puentes (unidad)	NO		Pesca	NO
Establecimientos de Salud (unidad)	NO		Cobertura natural	NO
Instituciones Educativas (unidad)	NO			
Canal de Riego (km)	NO			
Otros (Museo)	NO			

**Nota:** EDAN en proceso de evaluación por la Municipalidad Distrital de Nazca

**Fuente:** Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Nazca

#### 3.2. Información contextual

- El secretario técnico de la oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Nazca informó que:
  - No se reportan daños a la vida y salud de las personas.
  - Hay afectaciones a medio de vida, cultivos y canales de regadío

### 4. ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN:

Actualizado al 19 de febrero de 2025

#### LOCAL

##### Municipalidad Distrital de Nazca

El secretario técnico de la Oficina de Defensa Civil y GRD de la Municipalidad Distrital de Nazca, informó que:

- **19/02/2025**
  - Se ha iniciado con la visita a los puntos desborde para realizar la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).
  - Emergencia ha sido registrada en el SINPAD con el **código N° 223338**
  - Se está solicitando a Vivienda, DRA apoyo con maquinaria para rehabilitar la zona erosionada y vías de comunicación.
  - Se requiere apoyo con Bienes de Ayuda Humanitaria BAH
- ✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el seguimiento de la emergencia.

**Elaborado por:** Modulo de Operaciones

**Distribución:** Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



**5. FUENTE:**

Oficina de Gestión de Riesgo y Desastre de la Municipalidad Distrital de Nazca

Ica, 19 de febrero de 2025



MANUEL GARCIA ECHEVERRIA  
MODULO DE OPERACIONES III



CIVIL PNP RICARDO E. GUILLEN BALBIN  
COMITADORA COER ICA



CPC. CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ  
MODULO DE EVALUADOR I

**Elaborado por:** Manuel García Echevarría.

**ANEXOS.**

**VISTAS FOTOGRÁFICAS**

---

**Elaborado por:** Modulo de Operaciones

**Distribución:** Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08