



# REPORTE PRELIMINAR

## Nº 078-2025-MOD. OPERACIONES – COER ICA



GOBIERNO REGIONAL  
DE ICA



*Elaborado por: Modulo de Operaciones*

*Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.*

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



## **REPORTE PRELIMINAR N° 078-27/02/2025/COER-GORE ICA HORA 09:25**


# **LLUVIAS INTENSAS EN EL DISTRITO DE CHAVÍN, PROVINCIA DE CHINCHA, DE LA REGION ICA.**

### **I.- HECHOS:**

Fecha y hora dela ocurrencia	Descripción
<b>26/02/2025 02:30 Hrs.</b>	El día de ayer 26 de febrero de 2025, al promediar las 02:30 hasta las 04:15 horas se registraron lluvias intensas, generando daños en viviendas y en las vías de acceso a los anexos y caseríos del distrito de Chavín. Además de causar afecciones a viviendas.

### **2. UBICACIÓN:**

FECHA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	SECTOR	SINPAD
26/02/2025	ICA	CHINCHA	CHAVÍN	SAN FLORIAN, SAN JOSE DE LUYO, HUIRPINA, SAN LURIN, UTAPALCA Y ANCAC	225665



FUENTE: COER ICA.

*Elaborado por: Modulo de Operaciones*

*Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.*

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



### 3. EVALUACIÓN DE DAÑOS:

#### 3.1 Evaluación rápida

Actualizado al 27 de febrero de 2025, a las 09:31 horas.

Daños				
Población referencial	Familia (Nº)	Persona (Nº)	Servicios públicos básicos indispensables interrumpidos	SI/NO
Personas afectadas	EVAL	EVAL	Agua	NO
Personas damnificadas	EVAL	EVAL	Desagüe	NO
<b>Vida y Salud</b>	<b>SI/NO</b>	<b>Cantidad</b>	Energía Eléctrica	NO
Lesionados (Heridos)	NO		Telefonía	NO
Personas atrapadas	NO		Internet	NO
Personas aisladas	NO		Gas	NO
Desaparecidos	NO		<b>Medios de vida</b>	<b>SI/NO</b>
Fallecidos	NO		Agricultura	NO
<b>Infraestructura</b>	<b>SI/NO</b>	<b>Cantidad</b>	Ganadería	NO
Viviendas (unidad)	SI	4	Comercio	NO
Vías (carreteras/caminos) (km)	SI	4.5	Turismo	NO
Puentes (unidad)	NO		Pesca	NO
Establecimientos de Salud (unidad)	NO		Cobertura natural	NO
Instituciones Educativas (unidad)	NO			
Canal de Riego (km)	NO			
Otros (Museo)	NO			

**Nota: INFORME REPORTADO POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVÍN**

#### 3.2 Información contextual

Municipalidad distrital de CHAVÍN a través de su **REPORTE PRELIMINAR S/N** informó que:

- El día Miércoles 26 de febrero de 2025 se presenciaron lluvias intensas la cual INICIO 2:30 HASTA 4:15 APROXIMADAMENTE, generando daños en las vías de acceso a los anexos y caseríos del distrito de Chavín.
- Las vías vecinales afectadas son:

- VIA CHAVIN – SAN FLORIAN (2 TRAMOS) 250 M
- VIA HUANCATINCO – SAN JOSE DE LUYO (4 TRAMOS) 850 M
- VIA SAN JUAN DE LUYO – HUIRPINA (3 TRAMOS) 700 M
- VIA REVENTASCA – SAN LURIN (7 TRAMOS) 1000 M
- VIA CHAVIN – UTAPALCA (4 TRAMOS) 800 M
- VIA PAMUC – ANCAC (5 TRAMOS) 900 M

- Actualmente la vía de ingreso principal hacia Chavín IC 100 km 97 esta obstruida, por deslizamientos de rocas y lodos.
- Vías de acceso que conectan anexos y caseríos del distrito afectados en tramos e impiden la transitabilidad.
- En la evaluación de daños se pudo registrar 4 viviendas de material precario colapsadas por las lluvias intensas pero que no estaban siendo habitadas por los propietarios por lo que no se pudo realizar el empadronamiento.

### 4. ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN:

#### 4.1 Acciones programadas y/o ejecutadas

**Elaborado por:** Modulo de Operaciones

**Distribución:** Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



Actualizado al 27 de febrero de 2025

Entidad Ejecutora/Otro	Fecha		Acciones	Fuente
	Inicio	Fin		
M.D CHAVIN	26/02/2025	EN PROCESO	EDAN	M.D.CHAVIN

## 4.2 DESARROLLO DE ACCIONES

Actualizado al 27 de febrero de 2025.

### LOCAL

#### MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVÍN

Municipalidad distrital de Chavín a través de su **REPORTE PRELIMINAR-ODC-MDT** informó que:

- El día 26/02/25 Como primera respuesta se ha activado la Plataforma de Defensa civil y Grupo de Trabajo de la Gestión de Riesgos y Desastres, para realizar las coordinaciones correspondientes
- Desde el día 26/02/25 se viene realizando la evaluación de daños y necesidades en los sectores afectados de San Florian, San Jose de Luyo, Huirpina, San Lurin, Utapalca y Ancac.
- Desde el día 26/02/2025 se viene realizando la apertura de las vías principales afectadas con ayuda de maquinaria pesada (01 Cargador frontal y 01 Tractor Oruga) siendo dicha maquinaria de la misma Municipalidad de Chavín


### Gobierno Regional de Ica

El Módulo de Operaciones del COER Ica, continua con el monitoreo de la emergencia hasta su atención.

### FUENTE INFORMACION:

- Subgerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad distrital de Chavín – Ing. Camilo Tasaico 956664636

**ICA, 27 de febrero del 2025**



Elaborado por Sara Guerrero Loza.

**Elaborado por: Modulo de Operaciones**

**Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.**

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



**VI.- ANEXOS:**

**VISTAS FOTOGRAFICOS**

**27/02/2025**



*Imagen N°01. Deslizamiento en tramos afectados.*



*Imagen N°02. Agrietamiento en vías por humedad y lodo – TRAMO CHAVIN – UTALPALCA.*

---

**Elaborado por:** Modulo de Operaciones

**Distribución:** Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



Imagen N°03. Cachones de agua y lodo en las vías afectadas – HUANCATINCO – SAN JUAN DE LUYO.



Imagen N°04. Cachones de agua y lodo en las vías afectadas – TRAMO CHAVÍN - SAN FLORIAN.

---

**Elaborado por:** Modulo de Operaciones

**Distribución:** Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.  
**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



Imagen N°05. Derrumbe de suelo agrícola a lado de carretera afectada – SAN LURIN



Imagen N°06. Deslizamiento de rocas en tramo SAN JUAN DE LUYO – HUIRPINA

**Elaborado por:** Modulo de Operaciones

**Distribución:** Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.  
**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08