

NOTA DE PRENSA N°244-2025

DERRUMBE DE UNA VIVIENDA EN NASCA DEJA A 4 PERSONAS DAMNIFICADAS

- *AUTORIDADES ENTREGARON BIENES DE AYUDA HUMANITARIA*


El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Ica emite un informe técnico sobre el colapso estructural de una vivienda en el distrito de Nazca, sector de Cantalloc. El incidente se registró en horas de la mañana del 12 de septiembre, dejando la propiedad inhabitable.

La evaluación in situ realizada por la Subgerencia Regional de Gestión de Riesgo y Desastres de la Municipalidad Provincial de Nazca determinó que el colapso se originó en el techo, compuesto por caña y estera con torta de barro, lo que provocó el desplome de las paredes de adobe y generó fisuras en la estructura restante. La causa principal se atribuye al deterioro de los materiales de construcción debido al tiempo de edificación.

Análisis de Afectación y Respuesta

- **Afectados:** El evento no ha generado daños a la vida o salud de los ocupantes. La familia damnificada está compuesta por cuatro personas.
- **Gestión de la Emergencia:**
 - **Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN):** Se ha completado el análisis y se han registrado los datos en la plataforma del Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres (SINPAD).
 - **Bienes de Ayuda Humanitaria (BAH):** El 8 de septiembre se realizó la entrega de un kit de asistencia a la familia, consistente en una carpa, frazadas, cama, colchón y menaje.
 - **Acciones de Respuesta:** Se han iniciado las labores de limpieza y remoción de escombros en la zona de colapso.

Las autoridades competentes continúan monitoreando la situación para asegurar la atención integral de la familia damnificada y coordinar las acciones de recuperación.



Ica, 16 de setiembre del 2025

Agradecemos su difusión
Módulo de Prensa COER ICA
Contacto: Jesenia Villagómez
celular :965660666